



Einleitung

Durch die Mobiltelefonvorbereitung können geeignete Mobiltelefone mit dem Fahrzeug verbunden und über das optionale Multifunktionslenkrad¹ bedient werden.

Dabei geschieht die Anbindung bei einigen Mobiltelefonmodellen über das Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP), bei anderen Mobiltelefonmodellen über den Kontaktstecker (siehe unten stehende Tabelle in der Spalte 'Anbindung über').

Mobiltelefone, die über das Bluetooth® Hands-Free-Profile angebunden werden, müssen von der Benutzung durch einen einmaligen Koppelprozess der Mobiltelefonvorbereitung bekannt gemacht werden. Wie dieser Koppelprozess abläuft, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. Eine Kurzanleitung zum Koppelprozess finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Bei einigen Mobiltelefonen kann die automatische Aktivierung der Tastatur/Displaybeleuchtung sowie die Deaktivierung der Tastatursperre nach Einsetzen des Telefons in den Mobiltelefonadapter über die Einstellung „Ladegerät“ oder „Freisprechprofil“ aktiviert werden. Einige Geräte unterstützen diese Option leider nicht. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Da die Fehlerfreiheit der Software in den Mobiltelefonen durch Volkswagen nicht sichergestellt werden kann und sich insbesondere die Umsetzung des Bluetooth®-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet bzw. sich mit den Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich. Diese sind nicht von Volkswagen zu verantworten. Daher werden ausgewählte Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Mobiltelefonvorbereitungen geprüft.

Randbedingungen

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist ein mobiltelefonspezifisches Adapterset (Mobiltelefonschale) erforderlich, das die sichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung an eine Außenantenne sicherstellt.

Bauartbedingt kann eine Kompatibilität mit Handy-Zubehör wie z.B. Sonderakkus, Zubehöranntenen, Gürtelklips oder Schutzhüllen nicht garantiert werden.

Neben den mobiltelefonspezifischen Adaptersets ist ein universeller Bluetooth-Pairing Adapter verfügbar, mit dem beliebige Mobiltelefone, die das Hands-Free-Profile (HFP) unterstützen an die Mobiltelefonvorbereitung angebunden werden können, jedoch ohne Anbindung an die Außenantenne, Arretierung und Akkuladung.

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, welche Mobiltelefone mit welchem Mobiltelefonsoftwarestand genutzt werden können.

Bei den freigegebenen Mobiltelefonen handelt es sich sofern nicht anders angegeben ausdrücklich um frei verkäufliche Mobiltelefone ohne providerspezifische Varianten wie z.B. von T-Mobile, Vodafone usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Mobiltelefone gekoppelt ist.

Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Mobiltelefons oder der Mobiltelefonsoftware festgestellt wurde.

Obwohl Volkswagen die Kompatibilität der verschiedenen Versionen der Mobiltelefone mit größter Sorgfalt kontinuierlich prüft, kann die einwandfreie Funktion nicht in jedem Bedienumfeld sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere für nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone.

Mögliche Funktionseinschränkungen können z.B. Fehler beim Freisprechen, Fehler oder Abbruch des Bluetooth®-Koppelvorgangs oder schlechte Sprachqualität sowohl im Fahrzeug als auch bei dem Gesprächspartner sein.

¹ Sonderausstattung



Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung nicht richtig funktionieren, könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:

Apple:	[Einstellungen] [Allgemein] [Info]
BenQ Siemens:	*#06# [Info]
HTC:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
LG:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
Motorola:	[Menü] [Einstellungen] [Telefonstatus] [Weitere Info] [SW-Version]
Nokia:	*#0000#
Palm:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
RIM:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
Samsung:	*#1234# oder *#9999# je nach Typ
Sony Ericsson:	<Cursor rechts> * <Cursor links> <Cursor links> * <Cursor links> * [Service Info] [SW-Info]
T-Mobile:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons


Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Mobiltelefonvorbereitung ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Informationen über Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie auch unter folgenden Seiten im Internet:

Apple:	http://www.apple.com
HTC:	http://www.htc.com/
LG	http://www.lg.com
Motorola:	http://direct.motorola.com
Nokia:	http://www.nokia.com
Palm:	http://www.palm.com/
RIM:	http://www.blackberry.com/
Samsung:	http://de.samsungmobile.com
Sony Ericsson:	http://www.sonyericsson.com
T-Mobile:	http://www.t-mobile.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Partner.

Verwendbarkeit:

Golf V	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/06 → KW 21/07
Golf Plus	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/06 → KW 21/07
Jetta	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/06 → KW 21/07
Caddy	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/06 → KW 21/07
Eos	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/06 → KW 21/07
Touran	(PR-Nr. 9W8)	KW 42/06 → KW 21/07
Passat (B6)	(PR-Nr. 9W8)	→ KW 21/07
Touareg	(PR-Nr. 9ZF)	KW 48/06 → KW 21/07





Hersteller	Typ	Geprüfte Mobiltelefonsoftware	Teilenummer Mobiltelefonadapter	Anbindung über		Bemerkungen
				Kontaktstecker	Bluetooth®	
Motorola	V500 / V505		3C0.051.435.F		X	
	V525	0B.09.1DR_Va	3C0.051.435.F		X	
	V550		3C0.051.435.F		X	
	V600	0B.09.38R	3C0.051.435.F		X	
	V620	R376_G_0E.66.0BR	3C0.051.435.F		X	
	V635	R474_g_08.48.24r_A	3C0.051.435.F		X	
RIM BlackBerry	8520 Curve	v4.6.1.296	3C0.051.435.BL		X	
	9700 Bold	v5.0.0.321	3C0.051.435.BM		X	
	9900 Bold	OS7.0.0.296	3C0.051.435.CJ		X	
Nokia	2323	v06.46	3C0.051.435.BJ		X	N002
	3100	5.16	3C0.051.435.B	X		N002
	3200	5.30	3C0.051.435.B	X		N002
	3109c	5.50	3C0.051.435.AP		X	
	3110c	5.50	3C0.051.435.AP		X	
	5800 XM	21.0.025, RM-356	3C0.051.435.BD		X	
	6020	3.52	3C0.051.435.D	X		N002, N004
	6021	4.90	3C0.051.435.D	X		N002, N003, N004
	6100	5.38	3C0.051.435.B	X		N002, N004
	6151	3.56	3C0.051.435.T		X	
	6210 Nav.	3.08	3C0.051.435.AT		X	N009
	6220	6.20	3C0.051.435.B	X		N002
	6230	5.24	3C0.051.435.B	X		N002, N004
	6230i	3.89	3C0.051.435.B	X		N002, N005
	6233	3.70	3C0.051.435.T		X	N008
	6234	4.52	3C0.051.435.T		X	N008
	6300	4.70	3C0.051.435.AR		X	N007
	6303 c				X	
	6303i c	V08.90	3C0.051.435.BG		X	N010
	6310	4.31	3C0.051.435		X	
	6310i	7.00	3C0.051.435		X	N001
	6680	3.04.37, RM-36	3C0.051.435.L		X	
	6681	6.09.00, RM-57	3C0.051.435.L		X	
	6700c	v10.50	3C0.051.435.BH		X	
	6820	5.87	3C0.051.435.B	X		N002
	6822	4.52	3C0.051.435.B	X		N002
	7210	4.62	3C0.051.435.B	X		N002
	C1-02	4.40	3C0.051.435.CG		X	N007, N011
	C5-00	031.022	3C0.051.435.BS		X	N011
	N78	12.046	3C0.051.435.AQ		X	
	N8	013.016	3C0.051.435.CF		X	N011
	E50	06.41.3.0	3C0.051.435.AM		X	
	E52, E55	21.024; 31.012012	3C0.051.435.BK		X	
E72	021.024	3C0.051.435.BP		X		
Siemens	C55	18	3C0.051.435.AE	X		S005
	CX65	25	3C0.051.435.E	X		S002, S003, S005
	CX70	50	3C0.051.435.E	X		S005
	M55	07	3C0.051.435.AE	X		S005
	M75		3C0.051.435.AD	X		S005
	S55	91	3C0.051.435.AE	X		S001, S005
	S65	50	3C0.051.435.AF	X		S002, S003, S004, S005
	S75		3C0.051.435.AC	X		S005
	SP65	50	3C0.051.435.AF	X		S002, S003, S005
Apple	iPhone	1.1.4	3C0.051.435.AS		X	AP001 Nicht für iPhone 3G!!!
	iPhone 3G	2.1	3C0.051.435.BA		X	A002, A003
	iPhone 3GS	3.0.1	3C0.051.435.BA		X	
	iPhone 4	4.1	3C0.051.435.CD		X	

Produktinformation Mobiltelefonvorbereitung



Hersteller	Typ	Geprüfte Mobiltelefonsoftware	Teilenummer Mobiltelefonadapter	Anbindung über		Bemerkungen
				Kontaktstecker	Bluetooth®	
Sony- Ericsson	D750i	R1AA008	3C0.051.435.M		X	SE002, SE003
	K610i	R1JG001	3C0.051.435.AA		X	SE003
	K750i	R1N035	3C0.051.435.M		X	SE002, SE003
	K800i	R1ED001	3C0.051.435.AB		X	SE003
	T610		3C0.051.435.G		X	SE001, SE003
	T616		3C0.051.435.G		X	SE001, SE003
	T618		3C0.051.435.G		X	SE001, SE003
	T630		3C0.051.435.G		X	SE001, SE003
	V630i	R1JC002	3C0.051.435.AA		X	SE003
	W800i	R1BC002	3C0.051.435.M		X	SE002, SE003
	W810i	R4CE012	3C0.051.435.M		X	SE002, SE003
	W880i	R6BC002	3C0.051.435.AJ		X	SE003
	W890i	R1EA020	3C0.051.435.AW		X	
	C902	R3EA038	3C0.051.435.BE		X	SE005
	Elm	R7BA076	3C0.051.435.BR		X	
	XPERIA X1	R1AA017	3C0.051.435.BB		X	SE004



Bluetooth® Touch-Adapter

Die Bluetooth® Touch-Adapter bestehen durch eine einfache Bedienung und sind die eleganteste Möglichkeit, ein Bluetooth®-Handy mit der Volkswagen Mobiltelefonvorbereitung zu verbinden.

Die Touch-Adapter werden ganz einfach in den Aufnahmehalter der Mobiltelefonvorbereitung eingesetzt. Nahezu jedes Handy mit Bluetooth® lässt sich jetzt über die Bluetooth® Touch-Adapter optimal mit der Mobiltelefonvorbereitung verbinden*.

Bluetooth® Touch-Adapter (Teilenummer 3C0.051.435.TA)

Funktionsumfang:

- 2,8" TFT Farbdisplay mit Touchscreen
- Anzeige von Telefonbuch, Anruflisten, Empfangsfeldstärke, Telefon- und Providernamen*
- Anzeige von Textnachrichten*
- Speicherfunktion für mehrere Telefonnummern pro Name
- Einblendbares Tastaturfeld zur Nummernwahl
- Automatische Verbindungsfunktion zur Mobiltelefonvorbereitung
- Perfekte Sprachwiedergabe durch Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems und automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren



Hinweise zur Kompatibilität der Telefone finden Sie unter <http://www.volkswagen-zubehoer.de/1533.html>

Bluetooth® Touch-Adapter Voice (Teilenummer 3C0.051.435.TB)

Funktionsumfang:

- 2,8" TFT Farbdisplay mit Touchscreen
- Anzeige von Telefonbuch, Anruflisten, Empfangsfeldstärke, Telefon- und Providernamen*
- Speicherfunktion für mehrere Telefonnummern pro Name
- Einblendbares Tastaturfeld zur Nummernwahl
- Automatische Verbindungsfunktion zur Mobiltelefonvorbereitung
- Perfekte Sprachwiedergabe durch Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems und automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
- Sprecherunabhängige Sprachbedienung
- Anzeige und Vorlesen von Textnachrichten*
- Schnelles Wechseln zwischen zwei Telefonen*
- Drei Farbschemata (HighLine, Premium, Sport)



Hinweise zur Kompatibilität der Telefone finden Sie unter <http://www.volkswagen-zubehoer.de/tav.html>

* Der unterstützte Funktionsumfang ist abhängig vom verwendeten Telefon und der Telefonsoftware.

Universeller Pairing-Adapter

Mit Hilfe des universellen Pairing-Adapters (Teilnummer 3C0.051.435.PA) wird die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefonvorbereitung aktiviert.

Dadurch können beliebige Mobiltelefone, die das Bluetooth Hands-Free-Profile (HFP) unterstützen an die Mobiltelefonvorbereitung angebunden werden. Dabei kann das Mobiltelefon in der Tasche verbleiben.

Bei Fahrzeugen ab KW 22/2008 kann darüber hinaus über die „i“-Taste ein eingehender Ruf angenommen oder ein aktives Gespräch beendet werden.

Durch die Vielzahl der Mobiltelefone auf dem Markt ist es Volkswagen unmöglich, alle verfügbaren Mobiltelefone, die das Hands-Free-Profile (HFP) unterstützen, auf ihre Kompatibilität gegenüber der Mobiltelefonvorbereitung zu prüfen.

Bei älteren Fahrzeugen (Passat bis Baujahr 21/2005) kann es notwendig sein, das Telefonsteuergerät kostenpflichtig umcodieren zu lassen.

Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Volkswagen Partner.





Bekannte Eigenschaften von Mobiltelefonen

Die in der folgenden Liste aufgeführten Eigenschaften von Mobiltelefonen sind nicht abschließend und erheben in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit.

Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Apple	AP001	1.1.2	Kurzer Radiobetrieb statt Gesprächswiedergabe nach Annahme des Gesprächs	Bei eingehenden Gesprächen schaltet das Radio nach Annahme des Gespräches am Mobiltelefon wieder für wenige Sekunden von Telefon- auf Radiobetrieb zurück. Nach wenigen Sekunden wird das Telefongespräch wieder über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben	Keine bekannt
	AP002	2.1	Audio im Uplink sporadisch etwas leise	Audio im Mikrofonpfad sporadisch etwas leise	Keine Maßnahme bekannt; ggf. Update auf nächste Telefon-Software
	AP003	2.1	Sporadisch Bluetooth-Abrisse	Die Bluetoothverbindung wird sporadisch vom Mobiltelefon getrennt	Keine Maßnahme bekannt; ggf. Update auf nächste Telefon-Software
Nokia	N001	5.52	Fehlerhafte Gesprächswiedergabe	Bei Entnahme des Mobiltelefons aus der Halterung bei einem aktiven Gespräch wird der Mikrofonpfad („Uplink“) vom Mobiltelefon nicht korrekt wiedergegeben. Der Gesprächspartner hört nichts mehr	Update der Mobiltelefon-software auf 7.00
	N002	Diverse	Keine Wiedergabe des Gesprächs über Lautsprecher	Bei Wahl von Klingeltönen mit der Dateiendung .amr wird der Klingelton bei eingehenden Gesprächen über die Radiolautsprecher wiedergegeben, das angenommene Gespräch wird jedoch nicht über die Radiolautsprecher wiedergegeben.	Einstellung eines anderen Klingeltons oder Softwareupdate des Mobiltelefons
	N003	4.10, 4.50	Ungewollter Rufaufbau	Das Mobiltelefon wählt selbständig Rufnummern, wenn beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung, bei Einsetzen in die Telefonhalterung oder bei Entnahme aus der Halterung im Menü des Mobiltelefons eine Rufliste (Telefonbuch, Anrufe in Abwesenheit, gewählte Rufnummern, ...) geöffnet ist.	Update der Mobiltelefon-software auf 4.90
	N004	< 4.10	Störgeräusche während Rufaufbau	Bei abgehenden Gesprächen werden in der Phase des Rufaufbaus (ab Betätigung der grünen Hörertaste bis zum Freizeichen) Störgeräusche wie GSM-Tackern oder ein drehzahlabhängiges Pfeifen über die Autolautsprecher wiedergegeben.	Update der Mobiltelefon-software auf größer 4.10
	N005	3.88	Leise Gesprächswiedergabe im Fahrzeug	Bei eingehenden Gesprächen ist die Lautstärke des Gesprächs im Fahrzeug sehr gering. Die Lautstärke des Klingeltons ist normal, weiterhin ist die Gesprächslautstärke bei abgehenden Gesprächen normal.	Update der Mobiltelefonsoftware auf 3.89
	N007	Alle	Kein Wiederverbinden des Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung bei Einlegen in die Ladeschale	Das automatische Wiederverbinden des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung geschieht ausschließlich durch Einschalten der Zündung.	Keine Maßnahmen bekannt
	N008	Alle	Anrufer und Angerufener hören plötzlich starkes Rauschen bis hin zum Gesprächsabbruch	Bei UMTS-fähigen Geräten kann es während eines Gespräches beim Verlassen der UMTS-Netzabdeckung und Umschaltung auf GSM auf beiden Seiten zu starkem Rauschen kommen	Keine
	N009	Alle	Die ersten Silben der Navigationsansagen sind abgehackt	Bei Navigationsansagen über die Freisprechanlage können zum Teil die ersten Silben der Ansage abgeschnitten werden.	Update auf Nokia Maps 3.0 Hier kann eine Ansageverzögerung eingestellt werden
	N010	Alle	Sporadische Gesprächsabbrüche	Sporadische Gesprächsabbrüche bei Telefonkonferenzen	Bisher keine Maßnahmen bekannt
	N011	Alle	Tastensperre wird nicht automatisch entsperrt	Nach dem Einlegen des Telefons wird die Tastatur nicht automatisch entsperrt	Tastatur manuell freigeben



Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Sony-Ericsson	SE001	Diverse	Kurzer Radiobetrieb statt Gesprächswiedergabe nach Annahme des Gesprächs	Bei eingehenden Gesprächen schaltet das Radio nach Annahme des Gespräches am Mobiltelefon wieder für wenige Sekunden von Telefon- auf Radiobetrieb zurück. Nach wenigen Sekunden wird das Telefongespräch wieder über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben	Eigenschaft des Mobiltelefons, kein Softwareupdate des Mobiltelefons bekannt
	SE002	Diverse	Kurzer Radiobetrieb statt Gesprächswiedergabe nach Annahme des Gesprächs	Bei eingehenden Gesprächen schaltet das Radio nach Annahme des Gespräches am Mobiltelefon wieder für wenige Sekunden von Telefon- auf Radiobetrieb zurück. Nach wenigen Sekunden wird das Telefongespräch wieder über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben	Folgende Einstellungen am Mobiltelefon: [Menü] → [Einstellungen] → [Anrufe] → [Freisprecheinricht.] → [Bluetooth] → [Eingehender Anruf] → hier 'Freisprechen' aktivieren
	SE003	Diverse	Keine automatische Rufannahme	Trotz Aktivierung der automatischen Rufannahme werden bei Anbindung an die Mobiltelefonvorbereitung eingehende Gespräche nicht automatisch angenommen	Eigenschaft des Mobiltelefons, kein Softwareupdate des Mobiltelefons bekannt
	SE004	R1AA017	Falsche Fehlermeldung bei Verbindungsversuch	Wird die Pairingliste der UHV gelöscht und anschließend eine Wiederverbindung über das Telefon gestartet so kommt es trotz erfolgreicher Verbindung zu einer Fehlermeldung	Aktuell keine bekannt
	SE005	R3EA038	Sporadisch kein Audio bei Umschaltung auf Private-Mode	Wird der aktive Ruf auf Private-Mode geschaltet ist sporadisch kein Audio am Mobiltelefon zu hören	Aktuell keine bekannt
Siemens	S001	< 20	Telefon schaltet sich selbständig ab	Das Mobiltelefon schaltet sporadisch selbständig nach Einsetzen in die Telefonhalterung ab. Bei stark entladnem Akku dauert es bis zu einer Minute bis der Ladevorgang beginnt. Nach Beginn des Ladevorgangs schaltet sich das Mobiltelefon ab.	Update der Mobiltelefon-software auf > 20
	S002	diverse provider-spezifische Geräte (T-Mobile, Vodafone, ...)	Keine Freisprechfunktion	Providerspezifische Geräte melden sich z.T. mit einem speziellen Produktschlüssel (siehe oben 'Abfrage der Mobiltelefonsoftwareversion', z.B. nicht S65 sondern S6V). Dieser spezielle Produktschlüssel ist nicht in der in der Telefonhalterung hinterlegten Freigabetabelle enthalten. Daher wird die Freisprechfunktion nicht freigegeben.	Verwendung von aktuellen Telefonhalterungen, z.B. für S65 ab Softwareversion 007 oder größer
	S003	Diverse	Keine Freisprechfunktion	Unmittelbar nach Einsetzen des Mobiltelefons in die Halterung ist die Freisprechfunktion in Ordnung. Nach ca. 5-15 weiteren Minuten ist zwar die Ladefunktion noch gegeben, die Freisprechfunktion allerdings nicht.	Verwendung von aktuellen Telefonhalterungen, z.B. für S65 ab Softwareversion 007 oder größer
	S004	Diverse	Abschalten des Mobiltelefons bei Einlegen in die Halterung bei Verwendung von Speicherkarten	Bei Verwendung einer MMC-Speicherkarte im Mobiltelefon schaltet sich das Mobiltelefon abhängig vom Inhalt der Speicherkarte unmittelbar nach Einsetzen in die Halterung ab und lässt sich auch nicht wieder Einschalten, solange es sich in der Halterung befindet.	Entnahme oder Formatierung der Speicherkarte
	S005	Diverse	Funktionsstörungen	BenQ Siemens hat Ende 2006 die Produktion von Mobiltelefonen und die damit verbundenen SW-Updates eingestellt. Da sich Freisprecheinrichtungen ständig technisch weiterentwickeln, sind Kompatibilitätsstörungen und Fehlfunktionen nicht auszuschließen	Keine bekannt
Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
T-Mobile	TM001	Diverse	Kein Ablehnen eines eingehenden Anrufs über Multifunktionslenkrad	Die Ablehnung eines eingehenden Anrufs durch langen Tastendruck auf die Hörertaste (>2 Sekunden) am Multifunktionslist funktioniert nicht.	Keine bekannt



Mobiltelefon und Mobiltelefonvorbereitung über Bluetooth® koppeln

• Mobiltelefonvorbereitung für Bluetooth® sichtbar schalten

- Schalten Sie die Zündung ein
- Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden nacheinander einzeln erst die Info- und danach die Pannentaste an der Ladeschale bzw. am universellen Pairingadapter, um die Mobiltelefonvorbereitung *sichtbar* zu schalten **oder**
- Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Telefontaste am Multifunktionslenkrad
- Es ertönt ein Signalton aus den Lautsprechern, sobald die Mobiltelefonvorbereitung sichtbar ist. Innerhalb von etwa fünf Minuten muss das Mobiltelefon mit der Mobiltelefonvorbereitung gekoppelt werden. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit der Mobiltelefonvorbereitung wird nach etwa fünf Minuten automatisch beendet und durch einen Signalton bestätigt

• Bedienung am Mobiltelefon (koppeln)

- Schalten Sie das Mobiltelefon ein
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion
- Starten Sie am Mobiltelefon die Suche nach Bluetooth®-Geräten der Umgebung. Das Mobiltelefon gibt eine Liste gefundener Geräte aus
- Wählen Sie das Gerät „VW UHV“ aus
- Bestätigen Sie den Bluetooth®-Verbindungsaufbau am Mobiltelefon
- Am Mobiltelefon erscheint die Meldung, dass ein Passwort zur Autorisierung eingegeben werden muss
- Geben Sie das Passwort „0000“ ein. Wurde ein falsches Passwort eingegeben wird der Kopplungsprozess abgebrochen und Sie müssen die Mobiltelefonvorbereitung erneut für Bluetooth® sichtbar schalten
- Sollte – abhängig vom Mobiltelefon – die Abfrage kommen, zukünftig die Bluetooth®-Verbindung ohne erneute Passworteingabe herzustellen, bestätigen Sie mit **Ja**
- Der Kopplungsvorgang zwischen Mobiltelefon und Mobiltelefonvorbereitung kann bis zu 3 Minuten dauern.

→ Das Mobiltelefon ist nun mit der Mobiltelefonvorbereitung gekoppelt.

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.