



Einleitung

Durch die Mobiltelefonvorbereitung können geeignete Mobiltelefone mit dem Fahrzeug verbunden und über das optionale Multifunktionslenkrad¹ bedient werden.

Dabei geschieht die Anbindung der Mobiltelefone an die Mobiltelefonvorbereitung über das Bluetooth® Hands-Free-Profil (HFP).

Zur Anbindung der Mobiltelefone über das Bluetooth® Hands-Free-Profil müssen die Mobiltelefone vor der Benutzung durch einen einmaligen Koppelprozess der Mobiltelefonvorbereitung bekannt gemacht werden.

Wie dieser Koppelprozess abläuft, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. Eine Kurzanleitung zum Koppelprozess finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Bei einigen Mobiltelefonen kann die automatische Aktivierung der Tastatur/Displaybeleuchtung sowie die Deaktivierung der Tastatursperre nach Einsetzen des Telefons in den Mobiltelefonadapter über die Einstellung „Ladegerät“ oder „Freisprechprofil“ aktiviert werden. Einige Geräte unterstützen diese Option leider nicht. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Weiterhin werden bei einigen Mobiltelefonen die Tastentöne auf die Freisprechanlage übertragen. Dies führt beim Drücken einer Taste jeweils zu einer kurzen Stummschaltung des Radios oder Navigationsgerätes. Falls dies als störend empfunden wird können diese in den meisten Fällen am Mobiltelefon abgeschaltet werden. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Da die Fehlerfreiheit der Software in den Mobiltelefonen durch Volkswagen nicht sichergestellt werden kann und sich insbesondere die Umsetzung des Bluetooth®-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet bzw. sich mit den Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich. Diese sind nicht von Volkswagen zu verantworten. Daher werden ausgewählte Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Mobiltelefonvorbereitungen geprüft.

Die über die Info- und Pannennruftasten des Telefon-Adaptersets angewählten, länderspezifischen Rufnummern sind ab Werk auf das Auslieferungsland eingestellt. Zur Umstellung auf ein alternatives EU-Land wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Partner.

Randbedingungen

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist ein Adapterset (Mobiltelefonschale) erforderlich, das die sichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung an eine Außenantenne sicherstellt.

Bauartbedingt kann eine Kompatibilität mit Handy-Zubehör wie z.B. Sonderakkus, Zubehörantennen, Gürtelklips oder Schutzhüllen nicht garantiert werden.

Neben den mobiltelefonspezifischen Adaptersets ist ein universeller Bluetooth-Pairing Adapter verfügbar, mit dem beliebige Mobiltelefone, die das Hands-Free-Profil (HFP) unterstützen an die Mobiltelefonvorbereitung angebunden werden können, jedoch ohne Anbindung an die Außenantenne, Arretierung und Akkuladung.

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, welche Mobiltelefone mit welchem Mobiltelefonsoftwarestand genutzt werden können.

Bei den freigegebenen Mobiltelefonen handelt es sich sofern nicht anders angegeben ausdrücklich um frei verkäufliche Mobiltelefone ohne providerspezifische Varianten wie z.B. von T-Mobile, Vodafone usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Mobiltelefone gekoppelt ist.

Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Mobiltelefons oder der Mobiltelefonsoftware festgestellt wurde.

Herstellerbedingt kann nicht bei allen Mobiltelefonen und Softwareversionen die Unterstützung der Telefoninternen Sprachbedienung sichergestellt werden.

Obwohl Volkswagen die Kompatibilität der verschiedenen Versionen der Mobiltelefone mit größter Sorgfalt kontinuierlich prüft, kann die einwandfreie Funktion nicht in jedem Bedienumfeld sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere für nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone.

Mögliche Funktionseinschränkungen können z.B. Fehler beim Freisprechen, Fehler oder Abbruch des Bluetooth®-Koppelvorgangs oder schlechte Sprachqualität sowohl im Fahrzeug als auch bei dem Gesprächspartner sein.

¹ Sonderausstattung



Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung nicht richtig funktionieren, könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:

Apple:	[Einstellungen] [Allgemein] [Info]
BenQ Siemens:	*#06# [Info]
HTC:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
LG:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
Motorola:	[Menü] [Einstellungen] [Telefonstatus] [Weitere Info] [SW-Version]
Nokia:	*#0000#
Palm:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
RIM:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons
Samsung:	*#1234# oder *#9999# je nach Typ
Sony Ericsson:	<Cursor rechts> * <Cursor links> <Cursor links> * <Cursor links> * [Service Info] [SW-Info]
T-Mobile:	Gerätespezifisch implementiert, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Mobiltelefons

Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Mobiltelefonvorbereitung ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Informationen über Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie auch unter folgenden Seiten im Internet:

Apple:	http://www.apple.com
HTC:	http://www.htc.com/
LG	http://www.lg.com
Motorola:	http://direct.motorola.com
Nokia:	http://www.nokia.com
Palm:	http://www.palm.com/
RIM:	http://www.blackberry.com/
Samsung:	http://de.samsungmobile.com
Sony Ericsson:	http://www.sonyericsson.com
T-Mobile:	http://www.t-mobile.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Partner.

Verwendbarkeit:

T5	(PR-Nr. 9ZG)	KW 45/07 → KW 31/09
Sharan	(PR-Nr. 9ZF)	KW 22/08 → KW 19/10



Produktinformation Mobiltelefonvorbereitung



Hersteller	Typ	Mobiltelefonsoftware	Teilenummer	Bemerkungen
Motorola	V500, 505, 525, 550, 600, 620, 635		3C0.051.435.F	
RIM BlackBerry	8520 Curve	v4.6.1.296	3C0.051.435.BL	
	9700 Bold	v5.0.0.321	3C0.051.435.BM	
	9900 Bold	OS7.0.0.296	3C0.051.435.CJ	
Nokia	3109c	5.50	3C0.051.435.AP	
	3110c	5.50	3C0.051.435.AP	
	5800 XM	21.0.025, RM-356	3C0.051.435.BD	N008
	6021	4.50	3C0.051.435.AN	
	6151	4.52	3C0.051.435.AL	
	6210 Nav.	3.08	3C0.051.435.AT	N011
	6230	5.24	3C0.051.435.AK	
	6230i	3.81	3C0.051.435.AK	
	6233	4.52	3C0.051.435.AL	N009
	6234	4.52	3C0.051.435.AL	N009
	6300	4.7	3C0.051.435.AR	N007
	6301	4.61	3C0.051.435.AR	
	6303 c 6303i c	V08.90	3C0.051.435.BG	N012
	6310i	7.00	3C0.051.435	N008, N010
	6680	3.04.37, RM-36	3C0.051.435.L	N010
	6681	6.09.00, RM-57	3C0.051.435.L	N010
	6700c	v10.50	3C0.051.435.BH	N008
	6820	5.87	3C0.051.435.AK	
	6822	4.52	3C0.051.435.AK	
	C1-02	V04.40	3C0.051.435.CG	N007, N013
	C5-00	031.022	3C0.051.435.BS	N013
	E50	07.13.0.0	3C0.051.435.AM	
	E52, E55	21.024; 31.012	3C0.051.435.BK	N008, N012
E72	021.024	3C0.051.435.BP	N008, N012	
N78	12.046	3C0.051.435.AQ		
N8	013.016	3C0.051.435.CF	N008, N013	
Siemens	M75		3C0.051.435.AD	S005, S006
	S55	91	3C0.051.435.AE	S001, S005, S006
	S65	50	3C0.051.435.AF	S002, S004, S005, S006
	S75		3C0.051.435.AC	S005, S006
	SP65	50	3C0.051.435.AF	S002, S005, S006
Apple	iPhone	1.1.4	3C0.051.435.AS	nicht für iPhone 3G!!!
	iPhone 3G	2.1	3C0.051.435.BA	A001, A002
	iPhone 3GS	3.0.1	3C0.051.435.BA	
	iPhone 4	4.1	3C0.051.435.CD	A003, A004, A005
Sony-Ericsson	D750i	R1AA008	3C0.051.435.M	SE002, SE003
	K610i	R1JG001	3C0.051.435.AA	SE003
	K750i	R1N035	3C0.051.435.M	SE002, SE003
	K800i	R1ED001	3C0.051.435.AB	SE003
	T610		3C0.051.435.G	SE001, SE003, SE004
	T616		3C0.051.435.G	SE001, SE003, SE004
	T618		3C0.051.435.G	SE001, SE003, SE004
	T630		3C0.051.435.G	SE001, SE003, SE004
	V630i	R1JC002	3C0.051.435.AA	SE003
	W800i	R1BC002	3C0.051.435.M	SE002, SE003
	W810i	R4CE012	3C0.051.435.M	SE002, SE003
	W880i	R6BC002	3C0.051.435.AJ	SE003
	W890i	R1EA020	3C0.051.435.AW	
	C902	R3EA038	3C0.051.435.BE	
	Elm	R7BA076	3C0.051.435.BR	
	XPERIA X1	R1AA017	3C0.051.435.BB	SE005
	HTC	Desire	Android 2.2	3C0.051.435.BT



Bluetooth® Touch-Adapter

Die Bluetooth® Touch-Adapter bestehen durch eine einfache Bedienung und sind die eleganteste Möglichkeit, ein Bluetooth®-Handy mit der Volkswagen Mobiltelefonvorbereitung zu verbinden.

Die Touch-Adapter werden ganz einfach in den Aufnahmehalter der Mobiltelefonvorbereitung eingesetzt. Nahezu jedes Handy mit Bluetooth® lässt sich jetzt über die Bluetooth® Touch-Adapter optimal mit der Mobiltelefonvorbereitung verbinden*.

Bluetooth® Touch-Adapter (Teilenummer 3C0.051.435.TA)

Funktionsumfang:

- 2,8" TFT Farbdisplay mit Touchscreen
- Anzeige von Telefonbuch, Anruflisten, Empfangsfeldstärke, Telefon- und Providernamen*
- Anzeige von Textnachrichten*
- Speicherfunktion für mehrere Telefonnummern pro Name
- Einblendbares Tastaturfeld zur Nummernwahl
- Automatische Verbindungsfunktion zur Mobiltelefonvorbereitung
- Perfekte Sprachwiedergabe durch Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems und automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren



Hinweise zur Kompatibilität der Telefone finden Sie unter <http://www.volkswagen-zubehoer.de/1533.html>

Bluetooth® Touch-Adapter Voice (Teilenummer 3C0.051.435.TB)

Funktionsumfang:

- 2,8" TFT Farbdisplay mit Touchscreen
- Anzeige von Telefonbuch, Anruflisten, Empfangsfeldstärke, Telefon- und Providernamen*
- Speicherfunktion für mehrere Telefonnummern pro Name
- Einblendbares Tastaturfeld zur Nummernwahl
- Automatische Verbindungsfunktion zur Mobiltelefonvorbereitung
- Perfekte Sprachwiedergabe durch Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems und automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
- Sprecherunabhängige Sprachbedienung
- Anzeige und Vorlesen von Textnachrichten*
- Schnelles Wechseln zwischen zwei Telefonen*
- Drei Farbschemata (HighLine, Premium, Sport)



Hinweise zur Kompatibilität der Telefone finden Sie unter <http://www.volkswagen-zubehoer.de/tav.html>

* Der unterstützte Funktionsumfang ist abhängig vom verwendeten Telefon und der Telefonsoftware.

Universeller Pairing-Adapter

Mit Hilfe des universellen Pairing-Adapters (Teilnummer 3C0.051.435.PA) wird die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefonvorbereitung aktiviert.

Dadurch können beliebige Mobiltelefone, die das Bluetooth Hands-Free-Profile (HFP) unterstützen an die Mobiltelefonvorbereitung angebunden werden. Dabei kann das Mobiltelefon in der Tasche verbleiben.

Bei Fahrzeugen ab KW 22/2008 kann darüber hinaus über die „i“-Taste ein eingehender Ruf angenommen oder ein aktives Gespräch beendet werden.

Durch die Vielzahl der Mobiltelefone auf dem Markt ist es Volkswagen unmöglich, alle verfügbaren Mobiltelefone, die das Hands-Free-Profile (HFP) unterstützen, auf ihre Kompatibilität gegenüber der Mobiltelefonvorbereitung zu prüfen.





Bei älteren Fahrzeugen (Passat bis Baujahr 21/2005) kann es notwendig sein, das Telefonsteuergerät kostenpflichtig umcodieren zu lassen.

Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Volkswagen Partner.

Bekannte Eigenschaften von Mobiltelefonen

Die in der folgenden Liste aufgeführten Eigenschaften von Mobiltelefonen sind nicht abschließend und erheben in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit.

Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Nokia	N007	Alle	Kein Wiederverbinden des Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung bei Einlegen in die Ladeschale	Das automatische Wiederverbinden des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung geschieht ausschließlich durch Einschalten der Zündung.	Keine Maßnahmen bekannt
	N008	Alle	Bluetooth-Verbindung wird zeitweise nicht automatisch aufgebaut	Zeitweise verbindet sich das Mobiltelefon nicht automatisch mit der UHV	Mobiltelefon abschalten, Akku ziehen und erneut einschalten
	N009	Alle	Anrufer und Angerufener hören plötzlich starkes Rauschen bis hin zum Gesprächsabbruch	Bei UMTS-fähigen Geräten kann es während eines Gespräches beim Verlassen der UMTS-Netzabdeckung und Umschaltung auf GSM auf beiden Seiten zu starkem Rauschen kommen	Dualbandmodus abschalten (Telefoneinstellungen Mobiltelefon) -> exklusiver GSM-Betrieb
	N010	Alle	Keine Akkuladung	Durch den Mobiltelefonadapter ist eine Anbindung an die Außenantenne und eine sichere Arretierung bei eingelegtem Mobiltelefon gewährleistet, allerdings keine Ladung des Mobiltelefonakkus	Keine
	N011	Alle	Die ersten Silben der Navigationsansagen sind abgehackt	Bei Navigationsansagen über die Freisprechanlage können zum Teil die ersten Silben der Ansage abgeschnitten werden.	Update auf Nokia Maps 3.0 Hier kann eine Ansageverzögerung eingestellt werden
	N012	Alle	Sporadische Gesprächsabbrüche	Sporadische Gesprächsabbrüche bei Telefonkonferenzen	Bisher keine Maßnahmen bekannt
	N013	Alle	Tastensperre wird nicht automatisch entsperrt	Nach dem Einlegen des Telefons wird die Tastatur nicht automatisch entsperrt	Tastatur manuell freigeben



Hersteller	Nummer	Mobiltelefon- softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Sony- Ericsson	SE001	Diverse	Kurzer Radiobetrieb statt Gesprächswiedergabe nach Annahme des Gesprächs	Bei eingehenden Gesprächen schaltet das Radio nach Annahme des Gespräches am Mobiltelefon wieder für wenige Sekunden von Telefon- auf Radiobetrieb zurück. Nach wenigen Sekunden wird das Telefongespräch wieder über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben	Kein Softwareupdate des Mobiltelefons bekannt
	SE002	Diverse	Kurzer Radiobetrieb statt Gesprächswiedergabe nach Annahme des Gesprächs	Bei eingehenden Gesprächen schaltet das Radio nach Annahme des Gespräches am Mobiltelefon wieder für wenige Sekunden von Telefon- auf Radiobetrieb zurück. Nach wenigen Sekunden wird das Telefongespräch wieder über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben	Folgende Einstellungen am Mobiltelefon: [Menü] → [Einstellungen] → [Anrufe] → [Freisprecheinricht.] → → [Bluetooth] → [Eingehender Anruf] → → hier 'Freisprechen' aktivieren
	SE003	Diverse	Keine automatische Rufannahme	Trotz Aktivierung der automatischen Rufannahme werden bei Anbindung an die Mobiltelefonvorbereitung eingehende Gespräche nicht automatisch angenommen	Eigenschaft des Mobiltelefons, kein Softwareupdate des Mobiltelefons bekannt
	SE004	Diverse	Keine Akkuladung	Durch den Mobiltelefonadapter ist eine Anbindung an die Außenantenne und eine sichere Arretierung bei eingelegtem Mobiltelefon gewährleistet, allerdings keine Ladung des Mobiltelefonakkus	Keine
	SE005	R1AA017	Falsche Fehlermeldung bei Verbindungsversuch	Wird die Pairingliste der UHV gelöscht und anschließend eine Wiederverbindung über das Telefon gestartet so kommt es trotz erfolgreicher Verbindung zu einer Fehlermeldung	Aktuell keine bekannt



Hersteller	Nummer	Mobiltelefon- softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Siemens	S001	< 20	Telefon schaltet sich selbständig ab	Das Mobiltelefon schaltet sporadisch selbständig nach Einsetzen in die Telefonhalterung ab. Bei stark entladendem Akku dauert es bis zu einer Minute bis der Ladevorgang beginnt. Nach Beginn des Ladevorgangs schaltet sich das Mobiltelefon ab.	Update der Mobiltelefonsoftware auf > 20
	S002	Diverse provider-spezifische Geräte (T-Mobile, Vodafone, ...)	Keine Freisprechfunktion	Providerspezifische Geräte melden sich z.T. mit einem speziellen Produktschlüssel (siehe oben 'Abfrage der Mobiltelefonsoftwareversion', z.B. nicht S65 sondern S6V). Dieser spezielle Produktschlüssel ist nicht in der in der Telefonhalterung hinterlegten F	Verwendung von aktuellen Telefonhalterungen, z.B. für S65 ab Softwareversion 007 oder größer
	S004	Diverse	Abschalten des Mobiltelefons bei Einlegen in die Halterung bei Verwendung von Speicherkarten	Bei Verwendung einer MMC-Speicherkarte im Mobiltelefon schaltet sich das Mobiltelefon abhängig vom Inhalt der Speicherkarte unmittelbar nach Einsetzen in die Halterung ab und lässt sich auch nicht wieder Einschalten, solange es sich in der Halterung befindet	Entnahme oder Formatierung der Speicherkarte
	S005	Diverse	Störgeräusche bei ausgehendem Gespräch	Bei einem ausgehendem Gespräch hört der Gesprächspartner am fernen Ende für einen kurzen Moment ein störendes Geräusch ähnlich einem Rasierapparat	Keine bekannt
	S006	Diverse	Funktionsstörungen	BenQ Siemens hat Ende 2006 die Produktion von Mobiltelefonen und die damit verbundenen SW - Updates eingestellt. Da sich Freisprecheinrichtungen ständig technisch weiterentwickeln, sind Kompatibilitätsstörungen und Fehlfunktionen nicht auszuschließen.	Keine bekannt



Hersteller	Nummer	Mobiltelefon- softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Apple	A001	2.1	Audio im Uplink sporadisch etwas leise	Audio im Mikrofonpfad sporadisch etwas leise	Keine Maßnahme bekannt; ggf. Update auf nächste Telefon- Software
	A002	2.1	Sporadisch Bluetooth- Abrisse	Die Bluetoothverbindung wird sporadisch vom Mobiltelefon getrennt	Keine Maßnahme bekannt; ggf. Update auf nächste Telefon- Software
	A003	4.1	Keine automatische Rufannahme möglich	Es kann keine automatische Rufannahme aktiviert werden	Keine Maßnahme bekannt; ggf. Update auf nächste Telefon- Software
	A004	4.1	Keine automatische Freigabe der Tastensperre	Beim Einlegen des Telefons in den Adapter wird die Tastensperre nicht automatisch freigegeben	Manuelle Entriegelung der Tastensperre am Mobiltelefon
	A005	4.1	Klingelton in Endlosschleife bei Übernahme eines eingehenden Anrufs	Beim Wiedereintritt in den Bluetooth® Empfangsbereich der Freisprechanlage mit einem eingehenden Anruf ist der erste Teil des Klingeltones in einer Endlosschleife im Hintergrund zu hören	Ruf vor Wiederverbindung mit KFZ- Freisprechanlage annehmen
HTC	H001	diverse	Keine automatische Freigabe der Tastensperre	Beim Einlegen des Telefons in den Adapter wird die Tastensperre nicht automatisch freigegeben	Manuelle Entriegelung der Tastensperre am Mobiltelefon
	H002	diverse	Kein Info- und Service- Call bei eingehendem Anruf	Wird bei eingehendem Anruf die Info- bzw. Service-Taste gedrückt wird der ausgehende Ruf nach kurzer Zeit wieder beendet	Keine bekannt
	H003	diverse	Verzögerte Umschaltung auf Freisprecheinrichtung bei Rufannahme über Display	Wird ein Anruf am Telefon angenommen, dann ist der Anruf kurzzeitig am Telefon aktiv, bevor er zur UHV umgeschaltet wird	Keine bekannt



Für Mobiltelefonvorbereitung bis KW 21/2010:

Mobiltelefon über Bluetooth® koppeln

• Mobiltelefonvorbereitung für Bluetooth® sichtbar schalten

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Die Mobiltelefonvorbereitung ist, solange das Fahrzeug steht, für fünf Minuten nach dem Einschalten der Zündung automatisch sichtbar **oder**
- Betätigen Sie innerhalb von fünf Sekunden nacheinander einzeln erst die Infotaste und danach die Pannentaste um die Mobiltelefonvorbereitung sichtbar zu schalten (es ertönt ein Signalton aus den Fahrzeuglautsprechern) oder
- Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Telefontaste am Multifunktionslenkrad (es ertönt ein Signalton aus den Fahrzeuglautsprechern).
- Innerhalb von etwa fünf Minuten muss das Mobiltelefon mit der Mobiltelefonvorbereitung gekoppelt werden. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit der Mobiltelefonvorbereitung wird nach etwa fünf Minuten automatisch beendet.

• Bedienung am Mobiltelefon (Mobiltelefon koppeln)

- Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion.
- Starten Sie am Mobiltelefon die Suche nach Bluetooth®-Geräten der Umgebung. Das Mobiltelefon gibt eine Liste gefundener Geräte aus.
- Wählen Sie das Gerät „VW UHV“ aus.
- Bestätigen Sie den Bluetooth®-Verbindungsaufbau am Mobiltelefon.
- Am Mobiltelefon erscheint die Meldung, dass ein Passwort zur Autorisierung eingegeben werden muss.
- Geben Sie das Passwort „0000“ ein. Wurde ein falsches Passwort eingegeben wird der Kopplungsprozess abgebrochen und Sie müssen die Mobiltelefonvorbereitung erneut für Bluetooth® sichtbar schalten.
- Sollte – abhängig vom Mobiltelefon – die Abfrage kommen, zukünftig die Bluetooth®-Verbindung ohne erneute Passwordeingabe herzustellen, bestätigen Sie mit **Ja**.
- Der Kopplungsvorgang zwischen Mobiltelefon und Mobiltelefonvorbereitung kann bis zu 3 Minuten dauern.

→ Das Mobiltelefon ist nun mit der Mobiltelefonvorbereitung gekoppelt.

Bei einigen Mobiltelefonen ist eine Lautstärkeänderung direkt am Mobiltelefon möglich. Wir empfehlen Ihnen, am Mobiltelefon die maximale Lautstärke einzustellen und die Lautstärkeänderungen bei laufendem Betrieb am Radio oder Radio-Navigationssystem vorzunehmen.

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.