



Einleitung

Durch die Mobiltelefonvorbereitung können geeignete Mobiltelefone über den Kontaktstecker mit dem Fahrzeug verbunden und über das optionale Multifunktionslenkrad¹ bedient werden.

Da die Fehlerfreiheit der Software in den Mobiltelefonen durch Volkswagen nicht sichergestellt werden kann und sich die Eigenschaften der Mobiltelefone mit den Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller auch ändern können, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich. Diese sind nicht von Volkswagen zu verantworten. Daher werden ausgewählte Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Mobiltelefonvorbereitungen geprüft.

Randbedingungen

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist ein Adapterset (Mobiltelefonschale) erforderlich, das die sichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung an eine Außenantenne sicherstellt.

Bauartbedingt kann eine Kompatibilität mit Handy-Zubehör wie z.B. Sonderakkus, Zubehöranennen oder Gürtelklips nicht garantiert werden.

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, welche Mobiltelefone mit welchem Mobiltelefonsoftwarestand genutzt werden können.

Bei den freigegebenen Mobiltelefonen handelt es sich sofern nicht anders angegeben ausdrücklich um frei verkäufliche Mobiltelefone ohne providerspezifische Varianten wie z.B. von T-Mobile, Vodafone usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Mobiltelefone gekoppelt ist.

Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Mobiltelefons oder der Mobiltelefonsoftware festgestellt wurde.

Obwohl Volkswagen die Kompatibilität der verschiedenen Versionen der Mobiltelefone mit größter Sorgfalt kontinuierlich prüft, kann die einwandfreie Funktion nicht in jedem Bedienumfeld sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere für nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone.

Mögliche Funktionseinschränkungen können z.B. Fehler beim Freisprechen, Fehler beim Rufaufbau oder schlechte Sprachqualität sowohl im Fahrzeug als auch bei dem Gesprächspartner sein.

Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung nicht richtig funktionieren, könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:

BenQ Siemens: *#06# [Info]
Motorola: [Menü] [Einstellungen] [Telefonstatus] [Weitere Info] [SW-Version]
Nokia: *#0000#
Sony Ericsson: <Cursor rechts> * <Cursor links> ' <Cursor links> * <Cursor links> * [Service Info] [SW-Info]

Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Mobiltelefonvorbereitung ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Informationen über Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie auch unter folgenden Seiten im Internet:

BenQ Siemens: <http://www.benqmobile.com>
Motorola: <http://direct.motorola.com>
Nokia: <http://www.nokia.com>
Sony Ericsson: <http://www.sonyericsson.com>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Volkswagen Kundenbetreuung

¹ Sonderausstattung

Verwendbarkeit (Übersicht gilt nicht für Deutschland):

Für Fahrzeuge mit erweiterter Mobiltelefonvorbereitung und GSM-900 Antenne

Polo	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/01 →
Polo Cross	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/05 →
New Beetle	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/02 →
Golf IV	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/00 → KW 21/02
Bora	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/00 → KW 45/06
Passat (B5)	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/00 → KW 21/04
Sharan	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/01 → KW 21/08
T4	(PR-Nr. 9W8)	KW 22/01 → KW 21/03



Durch Austausch der serienmäßigen Antenne gegen eine entsprechende Dualbandantenne ist die Anlage auch für GSM-1800 (E-Netz bzw. Dualband) geeignet.

Bei Nachrüstung im Passat bitte auch den Kabelbinder 3D0.971.838.E (nicht im Lieferumfang) mit verwenden.





Hersteller	Typ	Geprüfte Mobiltelefonsoftware	Teilenummer Mobiltelefonadapter	Bemerkungen
Mannesmann	D2 4028		3B0 051 435 F	A001
Motorola	V60		3B0 051 435 T	A001
	V60i		3B0 051 435 T	A001
	E550		3B0 051 435 BK	
	V300		3B0 051 435 BK	
	V400		3B0 051 435 BK	
	V500		3B0 051 435 BK	
	V525		3B0 051 435 BK	
	V600		3B0 051 435 BK	
	V620		3B0 051 435 BK	
V635		3B0 051 435 BK		
Nokia	3100		3B0 051 435 AT	
	5110		3B0 051 435 AD	
	6110		3B0 051 435 AD	
	6130		3B0 051 435 AD	
	6150		3B0 051 435 AD	
	6210		3B0 051 435 AD	
	7110		3B0 051 435 AD	
	6020		3B0 051 435 CK	N002, N004
	6021		3B0 051 435 CK	N002, N003, N004
	6100		3B0 051 435 AR	N002, N004
	6220		3B0 051 435 AS	N002, N004
	6310		3B0 051 435 AE	
	6310i		3B0 051 435 AE	
	6230		3B0 051 435 BD	N002, N004
	6230i	Ab 3.40	3B0 051 435 BD	N002, N004, N005
	6610		3B0 051 435 AQ	N002, N004
	6820		3B0 051 435 BF	N002, N004
7210		3B0 051 435 AQ	N002, N004	
7250		3B0 051 435 AQ	N002, N004	
7250i		3B0 051 435 AQ	N002, N004	



Hersteller	Typ	Geprüfte Mobiltelefonsoftware	Teilenummer Mobiltelefonadapter	Bemerkungen
Siemens	E10 D		3B0 051 435 F	A001
	S6		3B0 051 435 F	A001
	C25		3B0 051 435 E	A001
	C28		3B0 051 435 E	A001
	S25		3B0 051 435 G	A001
	C35i		3B0 051 435 K	A001
	S35i		3B0 051 435 K	A001
	M35i		3B0 051 435 K	A001
	C45		3B0 051 435 N	
	ME45		3B0 051 435 N	
	S45		3B0 051 435 N	
	S45i		3B0 051 435 N	
	A50		3B0 051 435 N	
	M50		3B0 051 435 N	
	MT50		3B0 051 435 N	
	SL42		3B0 051 435 R	A001
	SL45		3B0 051 435 R	A001
	SL45i		3B0 051 435 R	A001
	C55		3B0 051 435 BR	A002, S001
	M55		3B0 051 435 BR	A002, S001
	S55		3B0 051 435 BR	A002, S001
	C55		3B0 051 435 AF	A001, S001
	M55		3B0 051 435 AH	A001, S001
	S55		3B0 051 435 AF	A001, S001
	C65		3B0 051 435 BQ	
	CX65		3B0 051 435 BT	
	M65		3B0 051 435 BT	
	CX70		3B0 051 435 BT	
	S65		3B0 051 435 CB	S004
	SP65		3B0 051 435 CB	S004
S75		3B0 051 435 CR		
C75		3B0 051 435 DB		
CX75		3B0 051 435 CM		
M75		3B0 051 435 CP		
Sony-Ericsson	A1018s		3B0 051 435	A001
	GA628		3B0 051 435	A001
	GH688		3B0 051 435	A001
	I888 World		3B0 051 435	A001
	S868		3B0 051 435	A001
	SH888		3B0 051 435	A001
	TH688		3B0 051 435	A001
	T28s		3B0 051 435 P	A001
	T29s		3B0 051 435 P	A001
	T39m		3B0 051 435 P	A001
	R320s		3B0 051 435 J	A001
	R380s		3B0 051 435 L	A001
	R520m		3B0 051 435 L	A001
	T610		3B0 051 435 AK	A001
	T630		3B0 051 435 AK	
K700i		3B0 051 435 CD		



Bekannte Eigenschaften von Mobiltelefonen

Die in der folgenden Liste aufgeführten Eigenschaften von Mobiltelefonen sind nicht abschließend und erheben in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit.

Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Allgemein	A001			nicht für: Passat ab 11/2004→ Polo ab 02/2005→ Sharan ab 02/2005→	
	A002			nur für: Passat ab 11/2004→ Polo ab 02/2005→ Sharan ab 02/2005→	
Nokia	N002	Diverse	Keine Wiedergabe des Gesprächs über Lautsprecher	Bei Wahl von Klingeltönen mit der Dateiendung .amr wird der Klingelton bei eingehenden Gesprächen über die Radiolautsprecher wiedergegeben, das angenommene Gespräch wird jedoch nicht über die Radiolautsprecher wiedergegeben.	Einstellung eines anderen Klingeltons oder Softwareupdate des Mobiltelefons
	N003	4.10, 4.50	Ungewollter Rufaufbau	Das Mobiltelefon wählt selbständig Rufnummern, wenn beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung, bei Einsetzen in die Telefonhalterung oder bei Entnahme aus der Halterung im Menü des Mobiltelefons eine Rufliste (Telefonbuch, Anrufe in Abwesenheit, gewählte Rufnummern, ...) geöffnet ist.	Update der Mobiltelefon-software auf 4.90
	N004	< 4.10	Störgeräusche während Rufaufbau	Bei abgehenden Gesprächen werden in der Phase des Rufaufbaus (ab Betätigung der grünen Hörertaste bis zum Freizeichen) Störgeräusche wie GSM-Tackern oder ein drehzahlabhängiges Pfeifen über die Autolautsprecher wiedergegeben.	Update der Mobiltelefon-software auf größer 4.10
	N005	3.88	Leise Gesprächswiedergabe im Fahrzeug	Bei eingehenden Gesprächen ist die Lautstärke des Gesprächs im Fahrzeug sehr gering. Die Lautstärke des Klingeltons ist normal, weiterhin ist die Gesprächslautstärke bei abgehenden Gesprächen normal.	Update der Mobiltelefonsoftware auf 3.89
Siemens	S001	< 20	Telefon schaltet sich selbständig ab	Das Mobiltelefon schaltet sporadisch selbständig nach Einsetzen in die Telefonhalterung ab. Bei stark entlademem Akku dauert es bis zu einer Minute bis der Ladevorgang beginnt. Nach Beginn des Ladevorgangs schaltet sich das Mobiltelefon ab.	Update der Mobiltelefon-software auf > 20
	S004	Diverse	Abschalten des Mobiltelefons bei Einlegen in die Halterung bei Verwendung von Speicherkarten	Bei Verwendung einer MMC-Speicherkarte im Mobiltelefon schaltet sich das Mobiltelefon abhängig vom Inhalt der Speicherkarte unmittelbar nach Einsetzen in die Halterung ab und lässt sich auch nicht wieder Einschalten, solange es sich in der Halterung befindet.	Entnahme oder Formatierung der Speicherkarte

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.