



Einleitung

Die Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton gewährt eine drahtlose Integration von geeigneten Mobiltelefonen im Fahrzeug über eine Bluetooth-Verbindung. Dabei geschieht die Anbindung der Mobiltelefone an die Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton über das Bluetooth® remote-SIM-Access-Profil (rSAP). Bei dem remote-SIM-Access-Profil handelt es sich um ein spezielles Bluetooth-Profil, das nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt wird.

Zur Anbindung der Mobiltelefone über das Bluetooth® remote-SIM-Access-Profil müssen die Mobiltelefone vor der Benutzung durch einen einmaligen Koppelprozess der Mobiltelefonvorbereitung rSAP Phaeton bekannt gemacht werden. Wie dieser Koppelprozess abläuft, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.

Danach kann das Mobiltelefon in der Jackentasche verbleiben und wird nach Betreten des Fahrzeuges beim Einschalten der Zündung automatisch erkannt. Es ist keine separate SIM-Karte notwendig, da die Daten des Mobiltelefons, wie z.B. Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon zur Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton übertragen werden. Die Bedienung und Anzeige geschieht über die Komponenten im Fahrzeug wie z.B. die zentrale Anzeige- und Bedieneinheit, das Multifunktionslenkrad oder über das Bedienteil in der Armlehne.

Da die Fehlerfreiheit der Software in den Mobiltelefonen durch Volkswagen nicht sichergestellt werden kann und sich insbesondere die Umsetzung des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet bzw. sich mit den Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich. Diese sind nicht von Volkswagen zu verantworten. Daher werden ausgewählte Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Mobiltelefonvorbereitungen rSAP Phaeton geprüft.

Randbedingungen

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, welche Mobiltelefone mit welchem Mobiltelefonsoftwarestand genutzt werden können.

Bei den freigegebenen Mobiltelefonen handelt es sich sofern nicht anders angegeben ausdrücklich um frei verkäufliche Mobiltelefone ohne providerspezifische Varianten wie z.B. von T-Mobile, Vodafone usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Mobiltelefone gekoppelt ist.

Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Mobiltelefons oder der Mobiltelefonsoftware festgestellt wurde.

Obwohl Volkswagen die Kompatibilität der verschiedenen Versionen der Mobiltelefone mit größter Sorgfalt kontinuierlich prüft, kann die einwandfreie Funktion nicht in jedem Bedienumfeld sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere für nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone. Mögliche Funktionseinschränkungen sind z.B. Fehler oder Abbruch des Bluetooth-Koppelvorgangs oder Fehler bei der Übertragung der Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon zur Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton.

Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton nicht richtig funktionieren, könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:

BenQ Siemens: *#06# [Info]

Nokia: *#0000#

Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Informationen über Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie auch unter folgenden Seiten im Internet:

BenQ Siemens: <http://www.benqmobile.com>

Nokia: <http://www.nokia.com>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Volkswagen Kundenbetreuung.



Verwendbarkeit:

Phaeton (PR-Nr.: 9ZF bzw. 9ZW) KW 02/06 → 22/07



Hersteller	Typ	Geprüfte Mobiltelefonsoftware	Bemerkungen
Nokia	6021	4.10	N002
	6230	3.15	N001
	6230i	3.23	
	6810	3.30	
	6820	3.70	
	6822	4.46	
	7280	3.22	
	8800	3.28	
	9300	4.53	
Vertu	Ascent	500.00	
Siemens	S65	43	S001, S002
	SK65	46	S001, S002
	SP65	50	S001, S002
	S66	34	S001, S002
	S75	10	S001, S002

Bekannte Eigenschaften von Mobiltelefonen

Die in der folgenden Liste aufgeführten Eigenschaften von Mobiltelefonen sind nicht abschließend und erheben in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit.

Hersteller	Nummer	Mobiltelefon-softwareversion	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Nokia	N001	4.44	Verbindungsprobleme	Die Stabilität der Bluetooth rSAP-Verbindung kann nicht garantiert werden	Softwareupdate auf eine höhere Version
	N002	diverse	Sporadische Kopplungsprobleme	Beim Koppeln kann sporadisch ein Fehler auftreten. Auch anschließende erneute Koppelversuche schlagen dann fehl. Nach einer erfolgreichen Kopplung des Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton gibt es dann keine weiteren Probleme beim Wiederverbinden.	Am Mobiltelefon den Akku ziehen, wieder stecken und dann erneuten Koppelversuch
Siemens	S001	diverse	Instabile rSAP-Verbindung beim Provider 'T-Mobile UK'	Bei Verwendung einer SIM-Karte des britischen Providers „T-Mobile UK“ kommt es zu Problemen, eine stabile rSAP-Verbindung aufzubauen und diese aufrechtzuerhalten.	keine bekannt
	S002	diverse	Erneute Passkey-Abfrage	Sporadisch kann das Mobiltelefon nach dem erstmaligen Verbinden mit dem Fahrzeug erneut die 16-stelligen Bluetooth-Passkey abfragen	Den Bluetooth-Passkey erneut eingeben.

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.